

INOVATIVNÍ A ESTETICKÉ

řešení od společnosti Terran pro
profesionální větrání střech!

Novinka

**Nové odvětrávací tašky, které splnou s rovinou střechy,
aby se střecha stala korunou vašeho domu v každém ohledu.**

Nové odvětrávací tašky instalovány v dostatečném počtu zvýší životnost
střešní konstrukce a komfort podkroví, jakož i estetický vzhled střechy, a to
bez výrazných dodatečných nákladů.

TERRAN
BAREVNÝ SVĚT STŘECH

50
LET
ZÁRUKA
TERRAN
od 1920

Seznamte se s novými odvětrávacími taškami Terran!

Odvětrávací tašky se používají na odvětrávání vzduchu ve větraných střešních konstrukcích. Umožňují snadný pohyb vzduchu pod střechou a neohrožují nepohyblivost tašek na hranicích střešní konstrukce. Musí být zajištěno větrání každé mezikrokevní části střechy, proto může být nutné umístit větrací tašky i podél nároží.



RUNDO

Rozměr: 330 x 420 mm

Krycí šířka: 298 mm

Potřebné množství:

4,5 ks / 10 m² nebo
min. 3 ks / bm hřebene



ZENIT

Rozměr: 330 x 420 mm

Krycí šířka: 298 mm

Potřebné množství:

4,5 ks / 10 m² nebo
min. 3 ks / bm hřebene



SYNUS

Rozměr: 330 x 420 mm

Krycí šířka: 300 mm

Potřebné množství:

3,0 ks / 10 m² nebo
min. 2 ks / bm hřebene



DANUBIA, COPPO 2018

Rozměr: 330 x 420 mm

Krycí šířka: 300 mm

Potřebné množství:

4,5 ks / 10 m² nebo
min. 3 ks / bm hřebene

 **Vždy si zkontrolujte přesné množství větracích tašek v nabídce!**

Na co si dát pozor?

Například na střechu o rozloze 158 m² bylo třeba nainstalovat 24 starých odvětrávacích tašek, zatímco na střechu je potřebných 70 nových odvětrávacích tašek! *

* Příklad je založen na budově o rozměrech 10x10 m, se sklonem střechy 40 stupňů a 50 cm přesahem okapu, pokryté taškami Rundo.



VYŠŠÍ POŽADAVKY NA MATERIÁL NEVEDOU K VÝRAZNÝM DODATEČNÝM NÁKLADŮM,



protože nové výrobky jsou levnější a snižuje se počet základních tašek potřebných na pokrytí střechy. Můžete si tak koupit výrobek s lepším poměrem ceny a kvality, který nabízí inovativní řešení, které zajistí správné větrání střechy a hezčí, estetičtější střechu pro vaši rodinu.

Co se stane, pokud není nainstalován správný počet větracích tašek?



Vyšší úroveň kondenzace pod krytinou poškodí střešní konstrukci.



Vyšší teplota v podkroví v důsledku nedostatečného odvětrání.